

- Gegenstand : Vergaser Mikuni BN38 neue Version  
Einsetzen einer bereits benutzten Vergaser Membrane
- Betroffen : DG-800B neuere Modelle  
DG-808C  
DG-500MB  
DG-1000T
- Dringlichkeit : Bei Einsetzen einer bereits benutzten Vergaser Membrane
- Vorgang : Die Vergaser Membrane quillt durch den Kraftstoff und lässt sich deshalb nur mit einem Trick wieder einsetzen
- Maßnahmen : 1. bei DG-800B: gemäß den Zeichnungen in WHB Abschnitt 1.13.7 a)  
feststellen ob die alte oder neue Vergaserversion vorhanden ist  
2. Die untere Hälfte des an der Membran angeformten O- Ringes in die Nut im Vergaser einlegen. Vergaserdeckel mit geringer Kraft an die Membran andrücken und so lange vorsichtig hin und her schieben, bis der Deckel ganz in die Vertiefung am Vergaser hineinrutscht und somit überall Metall an Metall aufliegt. Dann ist gewährleistet, dass der an der Membran angeformte O- Ring richtig in die Nut gerutscht ist.  
**Hinweis:** wenn die Membran getrocknet wird, erhält sie wieder ihre ursprüngliche Größe und lässt sich ohne den beschriebenen Trick einlegen.

Bruchsal den 12.06.2007

Bearbeiter:  
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

